

令和2年2月8日(月) 防長観光バス(株)新山口営業所車庫にて実施

安全空間ライン研修

安全空間ラインの定位置に停車し、停車時の車間距離の安全空間5mを確認しました。そして車間2mの状況で前車に与える影響を確認しました。

右にハンドルを据え切りし、リアオーバーハングによる安全空間90cmを運転席で体験し、車両後部で下車確認して再確認しました。



運転席で運転姿勢を確認し、前方及び後方の見えない(見えにくい)死角について再確認しました。そして改めてアンダーミラー及びサイドミラーの重要性を理解しました。

